PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Fahrzeug bewegt sich nicht	Die Akkus sind nicht richtig in den Sender eingesetzt	Sicherstellen, dass die Sender-Akkus richtig eingesetzt sind
	Schwacher oder kein Akku im Fahrzeug	Einsetzen eines neu aufgeladenen Fahrzeug-Akkus
	Beschädigter Motor	Motor ersetzen
	Ausgefranste oder gebrochene Kabel	Jedes beschädigte Kabel ersetzen
	Geschwindigkeitsregler wird durch Hitzeschutzschaltung abgeschaltet	Den Geschwindigkeitsregler vollständig abkühlen lassen
Schaden an/Verlust der Fahrzeugsteuerung	Unsachgemäße Positionierung der Antenne	Sicherstellen, dass die Senderantenne nicht blockiert ist und die Empfängerantenne richtig positioniert ist
	Schwacher oder kein Akku im Sender oder Fahrzeug	Einsetzen eines neu aufgeladenen Fahrzeug- und neuer Sender-Akkus
	Neutral- oder Trimmposition ist falsch	Steuertrimmung ausrichten
	Empfänger und/oder Akku nicht richtig angeschlossen	Alle Empfänger- und Akku-Verbindungen überprüfen
Steuer- und/oder Gaszufuhrfunktion ist vertauscht	Der Servo-Verfahrweg ist umgekehrt am Sender	Den Servoumkehrschalter des Senders in die richtige Position bringen
	Motorkabel sind nicht ordnungsgemäß verbunden	Überprüfen aller Motorkabel auf korrekte Polarität und sichere Verbindung

TEILELISTE

AXI200003	B-17 Betty Karosserie farblos: SCX24
AXI200004	SCX24 B-17 Betty Stoßstangensatz mit LED
AXI206000	3 mm Gehäuseklemmen schwarz (10 Stk)
AXI31608	SCX24 Getriebe (montiert)
AXI31609	SCX24 Vorderachse (montiert)
AXI31610	SCX24 Hinterachse (montiert)
AXI31611	SCX24 Antriebswellensatz (kurz, mittel, lang)
AXI31612	SCX24 Stoßdämpfersatz (montiert) 4 Stck.
AXI31613	SCX24 Aufhängeglieder (kurz, mittel, lang)
AXI31614	SCX24 Karosseriesatz
AXI31618	AX-4 2,4 Ghz 2-Kanal-Sender
AXI31619	AS-1 Mikro-Servo
AXI31620	AE-6 Geschwindigkeitsregler/Rx (Vorwärts/ Rückwärts)
AXI40002	1.0 Rockster-Räder schwarz (4) SCX2
AXI40003	1.0 Rock Lizards-Reifen (4) SCX2
DYNB0012	Akku 7,4 V 350 mAh 2s LiPo
DYNC1062	USB-LiPo-Ladegerät
DYNS1217	SCX24 Motor mit Ritzel

OPTIONALE TEILE

AXI31567	1.0 Nitto Trail Grappler M/T-Reifen 4 Stk
AXI31615	1.0 KMC Macheten-Räder 4 Stk
AXI40000	1.0 Method MR307 Räder (4) SCX24
AXI40001	1.0 BFG KrawlerT/A Reifen (4): SCX2
DYNC2030	Prophet Sport Mini 50 W Ladegerät
SPMXCA309	Adapter: IC3-Akku / JST PH2.0-Gerät

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Warnung
Ein ferngesteuertes Modell ist kein Spielzeug. Es kann, wenn es falsch eingesetzt wird, zu erheblichen Verletzungen bei Lebewesen und Beschädigungen an Sachgütern führen. Betreiben Sie Ihr RC-Modell nur auf freien Plätzen und beachten Sie alle Hinweise der Bedienungsanleitung des Modells wie auch der Fernsteuerung.

Garantiezeitraum
Exklusive Garantie Horizon Hobby LLC (Horizon) garantiert, dass dasgekaufte Produkt frei von Material- und Montagefehlern ist. Der Garantiezeitraum entspricht den gesetzlichen Bestimmung des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. In Deutschland beträgt der Garantiezeitraum 6 Monate und der Gewährleistungszeitraum 18 Monate nach dem Garantiezeitraum.

Einschränkungen der Garantie
(a) Die Garantie wird nur dem Erstkäufer (Käufer) gewährt und kann nicht übertragen werden. Der Anspruch des Käufers besteht in der Reparatur oder dem Tausch im Rahmen dieser Garantie. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Produkte, die bei einem autorisierten Horizon Händler erworben wurden. Verkäufe an dritte werden von dieser Garantie nicht gedeckt. Garantieansprüche werden nur angenommen, wenn ein gültiger Kaufnachweis erbracht wird. Horizon behält

www.modellmarkt24.ch

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le véhicule ne bouge pas	Les piles ne sont pas installées correctement dans l'émetteur	Assurez-vous que les batteries de l'émetteur sont correctement installées
	Batterie faible ou absente dans le véhicule	Installez une batterie venant d'être chargée dans le véhicule
	Moteur endommagé	Remplacez le moteur
	Câblage effiloché ou cassé	Remplacez tout fil endommagé
	Le variateur ESC est éteint par le circuit de protection contre la surchauffe	Laissez le variateur ESC refroidir complètement
Perte de contrôle du véhicule	Mauvais placement de l'antenne	Assurez-vous que l'antenne de l'émetteur n'est pas bloquée et que l'antenne du récepteur est bien placée
	Batteries faibles ou absentes dans l'émetteur ou le véhicule	Installez une batterie venant d'être chargée dans le véhicule et des piles neuves dans l'émetteur
	Mauvaise position neutre ou de compensateur	Ajustez le compensateur de direction
	Mauvaise connexion du récepteur et/ou de la batterie	Vérifiez toutes les connexions du récepteur et de la batterie
La fonction de direction et/ou des gaz est inversée	La course du servo est inversée au niveau de l'émetteur	Mettez le commutateur d'inversion de servo de l'émetteur à la bonne position
	Les câbles du moteur sont mal connectés	Vérifiez si tous les câbles du moteur sont bien connectés et sont à la bonne polarité

LISTE DES PIÈCES

AXI200003	B-17 Betty carrosserie transparente : SCX24
AXI200004	Jeu de pare-chocs avec DEL SCX24 B-17 Betty
AXI206000	Clip de carrosserie 3 mm avec languette noire (10 pièces)
AXI31608	Transmission SCX24 (assemblée)
AXI31609	Essieu avant SCX24 (assemblé)
AXI31610	Essieu arrière SCX24 (assemblé)
AXI31611	Ensemble d'arbre de transmission SCX24 (court, moyen, long)
AXI31612	Ensemble d'amortisseurs SCX24 (assemblés) 4 pièces
AXI31613	Ensemble de bras de suspension SCX24 (court, moyen, long)
AXI31614	Ensemble de carrosserie SCX24
AXI31618	Émetteur AX-4 2,4 Ghz 2 canaux
AXI31619	AS-1 Micro Servo
AXI31620	AE-6 ESC/Rx (avant/arrière)
AXI40002	Roues 1.0 Rockster noires (4) SCX2
AXI40003	Pneus 1.0 Rock Lizards (4) SCX2
DYNB0012	Batterie de 7,4 V 350 mAh 2S Li-Po
DYNC1062	Chargeur USB Li-Po
DYNS1217	Moteur avec pignon SCX24

PIÈCES EN OPTION

AXI31567	1.0 Nitto Trail Grappler M/T 4 pièces
AXI31615	Roues 1.0 KMC Machete 4 pièces
AXI40000	Roues 1.0 Method MR307 (4) SCX24
AXI40001	Pneus 1.0 BFG Krawler T/A (4) SCX2
DYNC2030	Chargeur 50 W Prophet Sport Mini
SPMXCA309	Adaptateur : Batterie IC3/JST PH2.0 Dev.

GARANTIE ET RÉPARATIONS

Durée de la garantie

Garantie exclusive - Horizon Hobby, LLC (Horizon) garantit que le Produit acheté (le « Produit ») sera exempt de défauts matériels et de fabrication à sa date d'achat par l'Acheteur. La durée de garantie correspond aux dispositions légales du pays dans lequel le produit a été acquis. La durée de garantie est de 6 mois et la durée d'obligation de garantie de 18 mois à l'expiration de la période de garantie.

Limitations de la garantie

(a) La garantie est donnée à l'acheteur initial (« Acheteur ») et n'est pas transférable. Le recours de l'acheteur consiste en la réparation ou en l'échange dans le cadre de cette garantie. La garantie s'applique uniquement aux produits achetés chez un revendeur Horizon agréé. Les ventes faites à des tiers ne sont pas couvertes par cette garantie. Les revendications en garantie seront acceptées sur fourniture d'une preuve

www.modellmarkt24.ch